

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про об'єкт

| 1.   | Дата проведення обстеження   | 03.09.2021  |          |
|--|--|---|----------|
| 2.   | Адреса розташування об'єкта  | м.Севєродонецьк,<br>Луганська обл.,<br>проспект Космонавтів,<br>буд.6-а |          |
| 3.   | Форма власності  | Комунальна  |          |
| 4.   | Найменування послуги   | Обстеження та оцінка ступені безбар'єрності об'єкта                     |          |
| 5.   | Особа, яка проводила обстеження  | Клунна Наталія Віталіївна   |          |
| 6.   | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)   | 0665551598,<br>w3544@ukr.net  |          |
| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |  | Відповідність критеріям (так або ні)                                    | Примітки |
| 1.   | Шляхи руху до будівлі:   |   |          |
|  | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | ні  | немає    |
|  | 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності                          | ні  | немає    |
|  | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра   | так   |          |

|    |   |     |                                 |
|----|---|-----|---------------------------------|
|    | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра  | так |                                 |
|    | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)   | ні  | Тротуарна плитка                |
|    | 6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом  | так | Пандус не відповідає нормам ДБН |
|    | 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні  | Пандус не відповідає нормам ДБН |
|    | 8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок  | так |                                 |
|    | 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)   | ні  | немає                           |
|    | 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю   | ні  | немає                           |
| 2. | Вхідна група:   |     |                                 |
|    | 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо   | ні  |                                 |
|    | 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом  | так | Пандус не відповідає нормам ДБН |
|    | 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра,   | ні  | Пандус не відповідає нормам ДБН |