



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕВЕРОДОНЕЦЬКІПЛОТ»

Код ЄДРПОУ 33503168

ш. Будівельників, 6/1, м. Северодонецьк, Луганська обл., Україна, 93412, +38 06452 3 41 79, sdipf@meta.ua
ОСЛЮГОВУВАННЯ ЛІФТОВОГО ОБЛАДНАННЯ, СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ, МЕРЕЖ ОСВІТЛЕННЯ

№ 468/сл Начальнику управління землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА Северодонецького району
07.09.2021р. Кущий Т.

На Ваш № 341 від 19.08.2021р. надаємо інформацію, за встановленою формою, *по споруді цивільного захисту, що знаходиться на території підприємства.*

Додаток 1
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управлінням об'єкту обстеження та ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження - 06.09.2021р.
2. Адреса розташування об'єкта - 93400, Луганська обл., м.Северодонецьк, Шосе Будівельників, 1
3. Форма власності - комунальна
4. Найменування послуги - надання доступу для осіб з інвалідністю
5. Особа, яка проводила обстеження - інженер з охорони праці І кат. Данько А.В.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження - р.тел. (06452) 5-04-41, 3-41-79, sdipf@meta.ua

Критерій безбар'єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	об'єктів	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1. Шляхи руху до будівлі :			
1)	ні	ні	стоянка лише для службового транспорту
2)	ні	ні	
3)	так	так	
4)	так	так	
5)	так	так	
6)	ні	ні	пандусів не має
7)	ні	ні	пандусів не має
8)	так	так	
9)	ні	ні	
10)	ні	ні	
2. Вхідна група :			
1)	ні	ні	лише візуально
2)	ні	ні	пандусів не має
3)	ні	ні	
4)	так	так	
5)	ні	ні	
6)	ні	ні	
7)	так	так	
8)	ні	ні	

9)	ні	
10)	ні	
11)	ні	
12)	ні	
13)	ні	не має пандусів
14)	ні	
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надаються послуги, допоміжні приміщення :		
1)	ні	
2)	ні	пандусів не має
3)	так	
4)	ні	
5)	ні	
6)	так	
7)	ні	
8)	ні	
9)	ні	
10)	ні	
11)	ні	
12)	ні	
13)	ні	ліфтів іншого та не має
14)	ні	
15)	ні	

16)	ні	
17)	ні	
18)	ні	ліфтів, підйомників та іншого не має
19)	ні	
20)	ні	
21)	ні	
22)	ні	
23)	ні	
24)	ні	
25)	ні	
26)	ні	
27)	ні	пандусів не має
28)	ні	
29)	ні	
30)	ні	
31)	ні	
32)	ні	
33)	ні	
34)	ні	
35)	ні	
36)	ні	
37)	ні	
38)	ні	

39)	ні	
Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю		
1)	ні	
2)	ні	

Серед працюючих кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	з них			
	пересувають ся на кріслах колесних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	3	--	---	---
з них жінки	1	---	---	3

Серед відвідувачів/ клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	з них			
	пересувають ся на кріслах колесних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	--	---	---	---
з них жінки	--	---	---	---

Підсумки: Об'єкт є бар'єрним. Особи з інвалідністю, які користуються кріслом колесним, є незрячими, з суттєвими порушенням слуху, зору, опоро – рухомого апарату не можуть самостійно зайти на об'єкт, самостійно в ньому пересуватися та знаходитися; на об'єкті не має ліфтів, підйомників, ескалаторів, пандусів, спеціальних санітарно-звієнічних кімнат, спеціальних дзвінків, написів, розміток та іншого для потреб осіб з інвалідністю.

Директор

П.М. Афанасьєв

вик. Башев Г.А., 5-04-41